

Zemský archiv v Opavě

Sněmovní 1

746 22 Opava

V Opavě dne 25. 06. 2014

k čj.: ZA/3111/2014

počet listů: 2

Protokol o kontrole

Název prováděné kontroly: Stavebně technické, prostorové a bezpečnostní podmínky péče o dokumenty ve spisovně

Předmět a cíl kontroly: kontrola podmínek pro ukládání dokumentů ve spisovně dle ustanovení § 68 odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb. v platném znění (dále jen „zákon“)

Kontrolovaná osoba: SKART komplex s.r.o., Těšínská 1529, Šenov u Ostravy

Kontrola provedena dne 24. června 2014 v době od 09:00 do 13:00 hod v sídle kontrolované osoby v Šenově u Ostravy

Kontrolu provedl: Mgr. Martin Seidler (EČZ: 675577)

Kontrolní zjištění:

Kontrola byla v souladu s ustanoveními výše citovaného § 68 odst. 4 „zákon“ zaměřena na dodržení podmínek pro ukládání dokumentů ve spisovně se zřetelem na:


- 1/ bezpečnost prostor pro ukládání dokumentů před povodněmi;
- 2/ zpracování požární dokumentace k prostorám spisovny a vybavenost prostor pro ukládání dokumentů ručními práškovými hasicími přístroji;
- 3/ zabezpečení prostor pro ukládání dokumentů proti škodlivému působení přírodních vlivů a jevů vyvolaných činností člověka, a to zejména proti průniku vody, páry, dešťové a splaškové kanalizace, nebezpečných chemických a biologických látek nebo působení fyzikálních jevů a proti nadměrné prašnosti, které by mohly vést k poškození nebo zničení dokumentů;
- 4/ vybavení prostor spisovny regály pro uložení dokumentů;
- 5/ zajištění prostory pro ukládání dokumentů proti vstupu nepovolaných osob.

V rámci kontroly bylo zjištěno:

Fyzickou kontrolou prostor spisovny a kontrolou dokumentů vyhotovených třetími stranami, které se vztahují k podmínkám pro ukládání dokumentů ve spisovně (viz přílohy tohoto zápisu), nebyly shledány nedostatky.

Poučení: Námitky proti tomuto protokolu lze podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole.

Podpisová doložka kontrolních pracovníků:



podpis

Seznam příloh:

- Požárně bezpečnostní řešení stavby (kopie)
- Zápis HZS MslK Ostrava o kontrole dodržování předpisů o požární ochraně (kopie)
- Protokol o výchozí revizi regálové konstrukce policové galerie (kopie)

Protokol byl vyhotoven ve dvou výtiscích:

Výtisk č. 1 – Zemský archiv v Opavě (spis o kontrole)

Výtisk č. 2 – SKART komplex s.r.o., Těšínská 1529, Šenov u Ostravy